



令和元年10月東日本台風  
(台風19号：*Hagibis*)  
水害復旧報告書



介護老人保健施設 やすらぎ 編

台風19号（ハギビス/*Hagibis*）は令和元年10月12日（土）東日本に甚大な被害をもたらした。介護老人保健施設やすらぎでも同台風により床上95cmの浸水被害を受けたが、37名の利用者と4名の夜勤者の命を守ることができた。本報告書には41名の命を救うことができた背景と4か月余りで施設の復旧ができた過程が記録してある。この報告書は将来も繰り返し起こる災害に当施設が適切に対処して、事業が続けられることを願ってまとめたものである。



# 目 次

第1章 水害の背景	1
1-1. 台風19号の予想と実際の進路及び被害の概要	1
1-2. 茨城県北地域における水害の歴史	2
第2章 介護老人保健施設やすらぎについて	2
2-1. 施設の概要	2
2-2. やすらぎ利用者様の特徴	3
2-3. やすらぎの防災計画	3
第3章 やすらぎにおける台風19号の被害	3
3-1. 令和元年10月11日から13日までの経過	3
3-2. 施設1階の被災状況	5
3-3. 床上95cmの氾濫水が利用者様を襲ったら	5
3-4. 水害による設備・備品の喪失	6
第4章 災害時における緊急措置	7
4-1. 権限の委譲	7
4-2. 緊急避難の経過	7
4-3. ライフライン（電力、通信、水道）の喪失	7
4-4. 緊急時の医療的処置	8
4-5. 厨房設備の復旧	9
4-6. 近隣火災への対応	9
4-7. 感染症対策と施設の消毒	10
第5章 完全復旧までの道程	11
5-1. 緊急援助について	11
5-2. 報道関係者への対応	11
5-3. 復旧方針の決定と事業継続	12
5-4. 復旧資金の内訳	12
第6章 水害に対する介護老人保健施設の対策	12
6-1. 緊急時の垂直避難場所としての施設2階フロア	12
6-2. 二次避難について	12
6-3. 複合災害への備え	13
6-4. 水害復旧時に有用であった機具・消耗品	13
6-5. 当施設の立地と危険性	13
第7章 終わりに	13
謝辞	14
引用文献	14
図の出席	15
添付資料一覧	15
写真撮影の場所と方角	16